



Dekoder STB marki TECHNISAT o modelu **CE-T** uzyskał **31 na 33** możliwe punkty za **zgodność z obowiązkowymi wymaganiami**

Ministra Infrastruktury dla odbiornika Cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce. Jest to **zaktualizowany wpis**

powstały na podstawie

**nowej instrukcji obsługi**

z dnia 2012-02-20 oraz korespondencji z przedstawicielem firmy Technisat. Po wyjaśnieniach okazało się, że w poprzedniej wersji instrukcji obsługi były błędy wskazujące że odbiornik może pracować nieprawidłowo. Nowa instrukcja obsługi opublikowana przez firmę Technisat stawia parametry odbiornika CE-T w pierwszej piątce odbiorników.

Poniżej opis do wymagań z którymi ten dekodery **nie jest zgodny**.

### Wymaganie 18.2a.b - niezgodny

#### Cytat z rozporządzenia:

wyjście HDMI typu A zgodnie z "High-Definition Multimedia Interface" [30] **zabezpieczone systemem HDCP**

zgodnie z "High-Bandwidth Digital Content Protection System" [31],

### Cytat z instrukcji obsługi:

Brak informacji o występowaniu tej funkcji w instrukcji obsługi i na stronie producenta.

Z korespondencji z przedstawicielem firmy Technisat otrzymaliśmy informację, że funkcja HDCP nie jest dostępna w aktualnej wersji oprogramowania (na dzień 2012-02-24). Funkcja może być udostępniona w przyszłości.

**Wyjaśnienie!** Oznacza to, że dekodery nie zabezpieczają treści przesyłanej przez kabel HDMI. Ta wada **umożliwi nagranie cyfrowego obrazu i dźwięku** na zewnętrznej nagrywarce.

### Wymaganie 18.3b - niezgodny

#### Cytat z rozporządzenia:

18.3 Interfejsy analogowe: Odbiornik cyfrowy powinien być wyposażony w:  
b) wyjście stereofoniczne.

#### Zdjęcie tyłu odbiornika TECHNISAT CE-T:



**Wyjaśnienie!** Oznacza to, że nie można w prosty sposób podłączyć dekodera do analogowego kina domowego (wzmacniacza z głośnikami) lub do zestawu dla niedosłyszących.

## TECHNISAT CE-T - Dekoder STB

Wpisany przez Administrator  
piątek, 24 lutego 2012 16:01 - Poprawiony piątek, 24 lutego 2012 20:40

---

### Zdjęcia produktu:



Z przodu CE-T nie posiada żadnych klawiszy.



Pilot zdalnego sterowania jest niewielkich rozmiarów. Klawisze są bardzo małe i ciasno umiejscowione. Może sprawiać problemy w obsłudze osobom starszym.



## **TECHNISAT CE-T - Dekoder STB**

Wpisany przez Administrator  
piątek, 24 lutego 2012 16:01 - Poprawiony piątek, 24 lutego 2012 20:40

---

Z tyłu odbiornika brakuje wyjścia analogowego AUDIO.

CE-T nie posiada wyjścia LOOP anteny do podłączenia sygnału antenowego do telewizora (przydatne w okresie przejściowym cyfryzacji).

### **Pliki do pobrania:**

[rokdownload menuitem="162" downloaditem="11" direct\_download="false"]Kopia strony internetowej producenta z dnia 2012-02-24[/rokdownload]

[rokdownload menuitem="162" downloaditem="12" direct\_download="false"]Instrukcja obsługi - nowa z dnia 2012-02-20[/rokdownload]

### **Dane kontaktowe i adres korespondencyjny TECHNISAT:**

**TechniSat Digital Sp. z o.o.**

ul. Poznańska 2

Siemianice

55-120 Wrocław (Oborniki Śląskie)

## **TECHNISAT CE-T - Dekoder STB**

Wpisany przez Administrator  
piątek, 24 lutego 2012 16:01 - Poprawiony piątek, 24 lutego 2012 20:40

---

e-mail: [biuro@technisat.pl](mailto:biuro@technisat.pl)

[www.technisat.pl](http://www.technisat.pl)

### **Serwis**

Tel. +48 71 310 40 41

e-mail: [serwis@technisat.pl](mailto:serwis@technisat.pl)